



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Prefeitura Municipal de Saltinho
Manutenção e restauração de praças municipais.

Data: 01/09/2018 até 30/09/18

DOC 07




Foto 1 – Bairro Nova Saltinho




Foto 2 - Bairro Nova Saltinho



Foto 3 - Bairro Nova Saltinho



Foto 4 - Bairro Nova Saltinho



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Prefeitura Municipal de Saltinho
Manutenção e restauração de praças municipais.

Data: 01/09/2018 até 30/09/18




Foto 5 – Jd. Palmares II




Foto 6 - Jd. Palmares II



Foto 7 – Rua do Moinho




Foto 8 – Rua do Moinho

Responsável Técnico: Carlos Eduardo Torrezan
CREA 506981921-8

08/10/18