



## CORPO DE BOMBEIROS - PMESP VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações    Consulta    Usuários    Upload de Docs    Apoio ao Usuário    Sair

### RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Protocolo Vistoria Nº.: 283464-2/2018	
Projeto Técnico Nº.: 063770/3545159/2018	
Endereço: RUA PROFESSOR PAULO COELHO, 2372	
Bairro: CENTRO	Município: SALTINHO
Ocupações: Hospital e assemblado	
<b>37. Brigada de incêndio:</b>	
1 - Não havia brigadistas no local.	
<b>41. Detecção e alarme de incêndio:</b>	
1 - A central não está setorizada.	
<b>42. Sinalização de emergência:</b>	
1 - A sinalização está incompleta.	
<b>44. Hidrantes e mangotinhos:</b>	
1 - As peças hidráulicas não estão pintadas na cor amarela.	
2 - Há mangueira com comprimento inadequado em relação à área a ser protegida.	
3 - O reservatório de água foi subdividido em unidades inferiores a 3m³.	
4 - As unidades subdivididas do reservatório de água não são ligadas diretamente à tubulação de sucção da bomba de incêndio.	
5 - Não foi utilizado o sistema by-pass para instalação da bomba de reforço em reservatório elevado.	
6 - A alimentação elétrica da bomba não é independente do consumo geral. (Não foi verificado)	
7 - A bomba principal não funcionou. (O equipamento não foi testado em razão da falta de brigadistas habilitados no local.)	
<b>49. Central de GLP:</b>	
1 - O local de instalação não corresponde ao previsto em projeto. (A central não foi instalada.)	
<b>52. Recipientes transportáveis de GLP com capacidade volumétrica até 13 kg:</b>	
1 - Não há ventilação natural. O recipiente está localizado no interior da edificação.	
<b>Observações Orientações</b>	
Não informado.	

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

Vistoria APROVADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

terça-feira, 27 de novembro de 2018		
Acompanhante:	PATRICIA RUSCHEL	RG: 23521680-0
		Fone: (19) 3439-7710
Vistoriante:	2. SGT PM RAFAEL ALVES ARRUDA	
Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".		

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".