

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Prefeitura Municipal de Saltinho

Manutenção e restauração do cemitério municipal, Praça no JD. Palmares I e instalação de tachão na Av. Floringo Cassano.

Data: 01/10/2018 até 31/10/18



Foto 1 – Portão principal do cemitério Municipal




Foto 2 – Sanitário do cemitério




Foto 3 – Capela do Cemitério



Foto 4 – Pintura dos muros



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Prefeitura Municipal de Saltinho

Manutenção e restauração do cemitério municipal, Praça no JD. Palmares I e instalação de tachão na Av. Florindo Cassano.

Data: 01/10/2018 até 31/10/18




Foto 5 e Foto 6 – Guarda corpo da praça do JD Palmares I



Foto 7 e Foto 8 – Instalação de tachão (sinalização horizontal) na AV Florindo Cassano

Responsável Técnico – Carlos Eduardo Torrezan  
CREA 506981921-8

956  
MB