



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Prefeitura Municipal de Saltinho  
Manutenção e restauração das Praças do Bairro Nossa Senhora  
Aparecida I e II.

Data: 01/11/2018 até 30/11/18

15  
7




Foto 1 – Pintura das construções da Praça




Foto 2 – Pintura dos bancos da Praça



Foto 3 – Conserto e pintura dos brinquedos



Foto 4 – Conserto e pintura dos brinquedos



# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Prefeitura Municipal de Saltinho  
Manutenção e restauração das Praças do Bairro Nossa Senhora  
Aparecida I e II.

Data: 01/11/2018 até 30/11/18

158

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICÍPIO DE SALTINHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-YA7X-EZJJ-52S7-4YXL




Foto 5 e Foto 6 – Pintura dos quiosques e banheiros



Foto 7 e Foto 8 – Pintura das banheiros e bancos das praças.

Responsável Técnico – Carlos Eduardo Torrezan  
CREA 506981921-8