

RELATORIO FOTOGRAFICO

Prefeitura Municipal de Saltinho

Manutenção e restauração das Praças do Bairro Nossa Senhora
Aparecida II e Jardim Palmares II

Data: 01/01/2019 até 31/01/19



Foto 1 – Pintura do banheiro




Foto 2 – Pintura do banheiro



Foto 3 – Pintura do banheiro





Foto 4 – Conserto e pintura das traves.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Prefeitura Municipal de Saltinho

Manutenção e restauração das Praças do Bairro Nossa Senhora
Aparecida II e Jardim Palmares II

Data: 01/01/2019 até 31/01/19




Foto 5 – Conserto e Pintura da quadra




Foto 6 – Conserto e pintura dos brinquedos




Foto 7 e 8 – Conserto e pintura dos brinquedos – Jd. Palmares II.


Carlos Eduardo Torrezan
Diretor de Obras e Serviços Públicos
CREA-SP 506.981.921-8